Załącznik nr 3 do Raportu

Notatka ze spaceru badawczego

Data spaceru: 11.06.2025 r., godz. 16:00

Miejsce zbiórki: parking pomiędzy budynkami przy ul. Ligockiej 4a i 6

Liczba uczestników: 16 osób, w tym 9 mieszkańców okolicznych bloków oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, Zakładu Zieleni Miejskiej i Straży Miejskiej

Uwagi i wnioski mieszkańców:

Staw da się obejść dookoła przez ul. Wilcze Kąty (górą, tj. na poziomie terenu zabudowanego), spacer wokół stawu na wysokości linii brzegowej (dołem) nie jest możliwy, nie jest również możliwe zejście do stawu z dowolnego miejsca, z uwagi na strome skarpy (lustro wody jest poniżej poziomu ulic).
Zejścia do stawu są bardzo niebezpieczne, mieszkańcy zwracają też uwagę pod kątem bezpieczeństwa na brak oświetlenia, „nieciekawe” osoby kręcące się wieczorami w tej okolicy.
Na poziomie ulic wydeptana jest ścieżka do Biedronki, którą mieszkańcy pokonują jako skrót, bo przedept odsunięty jest nieco od ulicy Brynowskiej, dzięki czemu mieszkańcy nie muszą iść dosyć hałaśliwą i zatłoczoną ulicą.
Wędkarze łowią ryby, schodzą do poziomu linii brzegowej od strony garaży, czyli wykorzystują jedno z dwóch możliwych zejść – pojawia się pytanie o czystość wody? (według mieszkańców w stawie leży kilka samochodów).
Priorytetowe wg mieszkańców działania: usunąć śmieci, zainstalować kosze na śmieci.
Przy skarpie, na której Tauron wycinał drzewa od strony ul. Ligockiej znajduje się dobre miejsce na punkt widokowy w przyszłości, gdyż samo zejście jest tutaj zbyt strome i dotyka bezpośrednio powierzchni wody (nie ma „w dole” warunków gruntowych, które można zagospodarować w celach rekreacyjno – wypoczynkowych).
Schody terenowe, ułatwiające dojście do lustra wody powinny być wybudowane przynajmniej z jednej strony, najlepszy warunki terenowe znajdują się od strony bloków przy ul. Ligockiej.

Ścieżki rowerowe/spacerowe wokół stawu nie są możliwe do wybudowania – jedynie górą przy wykorzystaniu terenu przy garażach i od strony ul. Brynowskiej można wykonać ciągi pieszo-rowerowe.
Aby wyeksponować atuty terenu i obecność stawu można byłoby zbudować pomosty, jeżeli warunki pozwolą.
Głębokość stawu – z jednej strony 5 m, dalej 20 m – na pewno nie będzie możliwe, aby spełniał funkcje kąpielowe.
Zimą do stawu odprowadzana jest zasolona woda opadowa, podnosi poziom wody i negatywnie wpływa na ekosystem.
Staw z biegiem kolejnych lat, staje się coraz płytszy, obniżenie się poziomu wody jest zauważalne.
Na terenie, w szczególności od strony garaży, występują inwazyjne gatunki roślin, tj. rdestowiec i barszcz Sosnowskiego – sprawa wymaga interwencji.
Teren jest zaśmiecony w ogromnym stopniu – wymaga uporządkowania i wprowadzenia działań, które przystopują ten proceder.